

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波百沃精工轴承有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-PJ202502 0
用人单位名称	宁波百沃精工轴承有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	宁波市镇海区蛟川街道陈家路 99 号	联系人	邢总
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	郭幸幸, 刘欢, 周宁, 赖家坤	项目审核人	黄圣逸
项目负责人	郭幸幸	项目签发人	滑晨
现场调查人员	郭幸幸, 刘欢		
调查时间	2025-04-18	用人单位陪同人	邢新波
检查范围	基准面车间（新楼）、成品仓库（老楼 2F）、磨削车间（新楼 2F）、磨削车间（老楼 1F）、装配车间（新楼 3F）、装配车间（老楼 3F）、辅助生产区		
存在的职业病危害因素	噪声, 工频电场, 照度, 硅藻土粉尘(游离 SiO ₂ 含量<10%) (总尘)		
采样、检测人员	周宁, 郭幸幸, 刘欢		
采样、检测时间	2025-04-21 至 2025-04-22	用人单位陪同人	邢新波

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 89 个点、个体 9 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

